

新竹市衛生局 109 年度游泳池水質檢驗報告(5月份)

| 日期 | 名稱 | 檢體編號 | | 餘氯 | | 總菌落數 | | 大腸桿菌 | | 備註 |
|------|---------------------------|------|----|-----|----|------|----|------|----|----|
| | | | | | | | | | | |
| 5/13 | 筑燕休閒事業股份有限公司 (伊藤萬-浦雅店) | 1 | | 0.4 | 合格 | 76 | 合格 | <1 | 合格 | |
| 5/13 | 南寮溫水游泳池 | 大 | 2 | 0.5 | 合格 | 56 | 合格 | <1 | 合格 | |
| 5/13 | | 小 | 3 | 0.4 | 合格 | 6 | 合格 | <1 | 合格 | |
| 5/13 | 新竹運動中心 | 內 | 4 | 0.4 | 合格 | 73 | 合格 | <1 | 合格 | |
| 5/13 | | 外 | 5 | 0.5 | 合格 | 45 | 合格 | <1 | 合格 | |
| 5/13 | 國立新竹高級職業學校 | 12 | | 1.5 | 合格 | <1 | 合格 | <1 | 合格 | |
| 5/11 | 國立新竹女子高級中學 | 13 | | 0.4 | 合格 | <1 | 合格 | <1 | 合格 | |
| 5/13 | 鷹萬游泳學校(竹師融合) | 18 | | 0.8 | 合格 | 2 | 合格 | <1 | 合格 | |
| | 聯園水世界 | 21 | | | | | | | | 暫停 |
| 5/13 | 國立實驗中學 | 淺 | 23 | 0.6 | 合格 | 66 | 合格 | <1 | 合格 | |
| 5/13 | | 深 | 24 | 0.6 | 合格 | 23 | 合格 | <1 | 合格 | |
| 5/11 | 國賓大飯店股份有限公司 | 25 | | 0.8 | 合格 | 1 | 合格 | <1 | 合格 | |
| 5/11 | 新科國民運動中心 | 大 | 27 | 0.8 | 合格 | <1 | 合格 | <1 | 合格 | |
| 5/11 | | 小 | 28 | 1.5 | 合格 | <1 | 合格 | <1 | 合格 | |
| 5/13 | 新竹福華大飯店 | 30 | | 0.3 | 合格 | <1 | 合格 | <1 | 合格 | |
| | 日月光飯店 | 大 | 31 | | | | | | | 暫停 |
| | | 小 | 32 | | | | | | | 暫停 |
| 5/11 | 煙波大飯店 | 大 | 33 | 1.0 | 合格 | 4 | 合格 | <1 | 合格 | |
| 5/11 | | 小 | 34 | 0.5 | 合格 | 40 | 合格 | <1 | 合格 | |
| | 康橋國小 | 35 | | | | | | | | 暫停 |

日期：109.5.19

備註： 游泳場所水質檢驗標準：

1.酸鹼值(PH)：6.5~8.0

2.總菌落數：應低於500CFU/mL

3.大腸桿菌：應低於1CFU/100mL

4.餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1.游泳池開放期間救生員要駐場。

2.相關從業人員每年應接受健康檢查乙次(包括胸部X光檢查)。