

新竹市衛生局 109年度游泳池水質檢驗報告 (6月份)

日期	名稱	檢體編號		餘氯		總菌落數		大腸桿菌		備註
		內	外	0.6	合格	20	合格	<1	合格	
6/8	新竹運動中心	內	4	0.6	合格	20	合格	<1	合格	
6/8		外	5	1.3	合格	9	合格	<1	合格	
6/10	市立第二游泳池(香山)	6		0.3	合格	29	合格	<1	合格	
6/10	國立清華大學(南大校區)	大	7	0.8	合格	<1	合格	<1	合格	
6/10		兒童	8	0.5	合格	5	合格	<1	合格	
6/10		訓練	9	0.8	合格	58	合格	<1	合格	
6/8	翔燕體育事業股份有限公司(伊藤萬)	10		0.4	合格	1.4*10 ²	合格	<1	合格	
	國立新竹高級中學	11								暫停
6/8	國立清華大學	大	14	0.6	合格	4	合格	<1	合格	
		小	15							暫停
	侑昇行銷管理顧問有限公司(私立光復高級中學)	大	16							暫停
		小	17							暫停
6/8	國立交通大學(光復校區)	內	19	0.6	合格	1.2*10 ²	合格	<1	合格	
		外	20							暫停
6/10	中華大學	22		0.8	合格	70	合格	<1	合格	
6/8	香港商世界健身事業有限公司巨城分公司	26		0.3	合格	>5.0*10 ²	不合格	38	不合格	
6/10	老爺大酒店	29		0.8	合格	46	合格	<1	合格	
6/10	煙波大飯店	大	33	1.0	合格	12	合格	<1	合格	
6/10		小	34	0.8	合格	>5.0*10 ²	不合格	<1	合格	
6/10	康橋國小	35		0.4	合格	<1	合格	<1	合格	
6/8	竹光國民運動中心	大	36	1.0	合格	1	合格	<1	合格	
6/8		小	37	0.4	合格	1.6*10 ²	合格	<1	合格	

備註：游泳場所水質檢驗標準：

日期：109.06.17

1. 酸鹼值(PH)：6.5~8.0

2. 總菌落數：應低於500CFU/mL

3. 大腸桿菌：應低於1CFU/100mL

4. 餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1. 游泳池開放期間救生員要駐場。

2. 相關從業人員每年應接受健康檢查乙次（包括胸部X光檢查）。

新竹市衛生局109年度水療池水質檢驗報告（6月份）

日期	名稱	編號		總菌落數		大腸桿菌		備註
6/8	新竹運動中心	S1	SPA水療池	1	合格	<1	合格	
6/10	國立清華大學 (南大校區)	S2	SPA水療池	9	合格	<1	合格	
6/10		S3	熱水池	<1	合格	<1	合格	
6/10		S4	冰水池	6	合格	<1	合格	
6/8		梧桐娛樂有限公司	S7	冰水池	2	合格	<1	合格
6/8	S8		溫水池	56	合格	<1	合格	
6/8	S9		按摩池	<1	合格	<1	合格	
	侑昇行銷管理顧問有限公司 (私立光復高級中學)	S11	按摩池					暫停
6/8	香港商世界健身事業有限公司 巨城分公司	S12	熱水池(男)	<1	合格	<1	合格	
6/8		S13	冷水池(男)	42	合格	<1	合格	
6/8		S14	熱水池(女)	>5.0*10 ²	不合格	4	不合格	
6/8		S15	冷水池(女)	<1	合格	<1	合格	
6/8	國立交通大學(光復校區)	S16	冰水池	71	合格	<1	合格	
6/8		S17	熱水池	81	合格	1	不合格	
6/8		S18	SPA水療池	20	合格	<1	合格	
6/8	香港商世界健身事業有限公司 新竹中正分公司	S24	熱水池(男)	6	合格	<1	合格	
6/8		S25	熱水池(女)	14	合格	<1	合格	
6/10	煙波大飯店	S32	SPA水療池	>5.0*10 ²	不合格	2	不合格	
6/10		S33	熱水池(男)	1	合格	<1	合格	
6/10		S34	冷水池(男)	29	合格	<1	合格	
6/10		S35	熱水池(女)	12	合格	<1	合格	
6/10		S36	冷水池(女)	<1	合格	<1	合格	
6/10	老爺大酒店	S37	熱水池(男)	<1	合格	<1	合格	
6/10		S38	冷水池(男)	4	合格	<1	合格	
6/10		S39	熱水池(女)	<1	合格	<1	合格	
6/10		S40	冷水池(女)	<1	合格	<1	合格	
6/8	竹光國民運動中心	S49	SPA水療池	8	合格	<1	合格	

備註：游泳場所水質檢驗標準：

日期：109.06.17

1. 酸鹼值(PH)：6.5~8.0

2. 總菌落數：應低於500CFU/mL

3. 大腸桿菌：應低於1CFU/100mL

4. 餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1. 游泳池開放期間救生員要駐場。

2. 相關從業人員每年應接受健康檢查乙次（包括胸部X光檢查）。

新竹市衛生局109年度水質複驗報告 (6月份)

日期	名稱	編號		餘氯		總菌落數		大腸桿菌		備註
6/17	香港商世界健身事業有限公司巨城分公司	26		1.3	合格	11	合格	<1	合格	
6/22		S14	熱水池(女)	*	*	9	合格	<1	合格	
6/17	煙波大飯店	34	小	1.0	合格	3	合格	<1	合格	
		S32	SPA水療池	*	*	<1	合格	<1	合格	
6/17	國立交通大學(光復校區)	S17	熱水池	*	*	67	合格	<1	合格	

備註：游泳場所水質檢驗標準：

日期：109.07.02

1. 酸鹼值(PH)：6.5~8.0

2. 總菌落數：應低於500CFU/mL

3. 大腸桿菌：應低於1CFU/100mL

4. 餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1. 游泳池開放期間救生員要駐場。

2. 相關從業人員每年應接受健康檢查乙次(包括胸部X光檢查)。