

新竹市衛生局 109 年度游泳池水質檢驗報告(7月份)

日期	名稱	檢體編號		餘氯		總菌落數		大腸桿菌		備註
		大	小	0.3	合格		合格	<1	合格	
7/7	筑燕休閒事業股份有限公司 (伊藤萬-浦雅店)	1		0.3	合格	1.6*10 <sup>2</sup>	合格	<1	合格	
7/7	南寮溫水游泳池	大	2	0.6	合格	5	合格	<1	合格	
7/7		小	3	0.3	合格	1.7*10 <sup>2</sup>	合格	<1	合格	
7/8	國立新竹高級職業學校	12		0.8	合格	<1	合格	<1	合格	
7/8	國立新竹女子高級中學	13		0.4	合格	<1	合格	<1	合格	
7/8	鷹萬游泳學校(竹師融合)	18		0.6	合格	1	合格	<1	合格	
7/8	國立交通大學(光復校區)	內	19	0.4	合格	<1	合格	<1	合格	
7/8		外	20							暫停
	聯園水世界	21								暫停
7/7	國立實驗中學	淺	23	1.0	合格	<1	合格	<1	合格	
7/7		深	24	0.5	合格	<1	合格	<1	合格	
7/8	國賓大飯店股份有限公司	25		0.6	合格	<1	合格	<1	合格	
7/7	香港商世界健身事業有限公司 巨城分公司	26		0.5	合格	1	合格	<1	合格	
7/7	新科國民運動中心	大	27	0.6	合格	2	合格	<1	合格	
7/7		小	28	1.0	合格	<1	合格	<1	合格	
7/8	新竹福華大飯店	30		0.4	合格	11	合格	<1	合格	
	日月光飯店	大	31							暫停
		小	32							暫停
7/7	煙波大飯店	大	33	0.4	合格	1.3*10 <sup>2</sup>	合格	<1	合格	
7/7		小	34	0.5	合格	60	合格	<1	合格	

日期：109.07.20

備註：游泳場所水質檢驗標準：

1.酸鹼值(PH)：6.5~8.0

2.總菌落數：應低於500CFU/mL

3.大腸桿菌：應低於1CFU/100mL

4.餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1.游泳池開放期間救生員要駐場。

2.相關從業人員每年應接受健康檢查乙次(包括胸部X光檢查)。

新竹市衛生局109年度水療池水質檢驗報告 (7月份)

日期	名稱	檢體編號	總菌落數	大腸桿菌	備註
7/7	南寮溫水游泳池	S6	SPA水療池	5 合格	<1 合格
7/7	香港商世界健身事業有限公司巨城分公司	S12	熱水池(男)	1.5*10 <sup>2</sup> 合格	<1 合格
7/7		S13	冷水池(男)	1 合格	<1 合格
7/7		S14	熱水池(女)	12 合格	<1 合格
7/7		S15	冷水池(女)	<1 合格	<1 合格
7/8		國立交通大學(光復校區)	S16	冰水池	<1 合格
7/8	S17		熱水池	<1 合格	<1 合格
7/8	S18		SPA水療池	<1 合格	<1 合格
7/7	新科國民運動中心	S20	SPA水療池	>5.0*10 <sup>2</sup> 不合格	<1 合格
7/7		S21	冷水池	6 合格	<1 合格
7/7		S22	熱水池	40 合格	<1 合格
7/7		S23	溫水池		
7/8	國賓大飯店股份有限公司	S28	熱水池(男)	<1 合格	<1 合格
7/8		S29	冰水池(男)	<1 合格	<1 合格
7/8		S30	熱水池(女)	<1 合格	<1 合格
7/8		S31	冰水池(女)	<1 合格	<1 合格
7/7	煙波大飯店	S32	SPA水療池	1 合格	<1 合格
7/7		S33	熱水池(男)	<1 合格	<1 合格
7/7		S34	冷水池(男)	>5.0*10 <sup>2</sup> >5.0*10 <sup>2</sup> 不合格	14 不合格
7/7		S35	熱水池(女)	9 合格	<1 合格
7/7		S36	冷水池(女)	<1 合格	<1 合格
7/8	新竹福華大飯店	S42	SPA水療池	<1 合格	<1 合格
7/8		S43	冷水池(女)	<1 合格	<1 合格
7/8		S44	熱水池(女)	<1 合格	<1 合格
7/8		S45	熱水池(男)	<1 合格	<1 合格
7/8		S46	冷水池(男)	<1 合格	<1 合格
7/8	暉順麗緻文旅	S47	SPA男	4.3*10 <sup>24.3*10<sup>2</sup></sup> 合格	<1 合格
7/8		S48	SPA女	13 合格	<1 合格

日期：109.07.20

備註：游泳場所水質檢驗標準：游泳場所水質檢驗標準：

1.酸鹼值(PH)：6.5~8.0

2.總菌落數：應低於500CFU/mL

3.大腸桿菌：應低於1CFU/100mL

4.餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1.游泳池開放期間救生員要駐場。

2.相關從業人員每年應接受健康檢查乙次（包括胸部X光檢查）。

## 新竹市衛生局109年度水質複驗報告（7月份）

日期	名稱	檢體編號		餘氯		總菌落數		大腸桿菌		備註
				*	*			<1	合格	
7/15	新科國民運動中心	S20	SPA水療池	*	*	3	合格	<1	合格	
7/15	煙波大飯店	S34	冷水池(男)	*	*	1	合格	<1	合格	

備註：游泳場所水質檢驗標準：

日期：109.7.23

1.酸鹼值(PH)：6.5~8.0

2.總菌落數：應低於500CFU/mL

3.大腸桿菌：應低於1CFU/100mL

4.餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1.游泳池開放期間救生員要駐場。

2.相關從業人員每年應接受健康檢查乙次（包括胸部X光檢查）。