

## 新竹市衛生局 109年度游泳池水質檢驗報告 ( 8月份)

日期	名稱	檢體編號		餘氯		總菌落數		大腸桿菌		備註
		內	外	餘氯	合格	總菌落數	合格	大腸桿菌	合格	
8/18	新竹運動中心	內	4	1.5	合格	72	合格	<1	合格	
8/18		外	5	0.6	合格	42	合格	1	不合格	
8/18	市立第二游泳池(香山)	6		0.5	合格	20	合格	<1	合格	
8/17	國立清華大學(南大校區)	大	7	0.6	合格	14	合格	<1	合格	
8/17		兒童	8	1.0	合格	1.3*10 <sup>2</sup>	合格	<1	合格	
8/17		訓練	9	0.4	合格	34	合格	<1	合格	
8/17	翔燕體育事業股份有限公司(伊藤萬)	10		0.5	合格	2	合格	<1	合格	
8/17	國立新竹高級中學	11		0.5	合格	36	合格	<1	合格	
8/18	國立清華大學	大	14	1.0	合格	<1	合格	<1	合格	
8/18		小	15	1.3	合格	<1	合格	<1	合格	
8/17	私立光復高級中學	大	16	1.5	合格	1	合格	<1	合格	
8/17		小	17	1.5	合格	6	合格	<1	合格	
8/18	中華大學	22		0.6	合格	<1	合格	<1	合格	
8/18	新科國民運動中心	大	27	0.5	合格	10	合格	<1	合格	
8/18		小	28	0.6	合格	>5.0*10 <sup>2</sup>	不合格	<1	合格	
8/18	老爺大酒店	29		0.8	合格	5	合格	<1	合格	
8/17	煙波大飯店	大	33	1.3	合格	70	合格	<1	合格	
8/17		小	34	1.5	合格	>5.0*10 <sup>2</sup>	不合格	30	不合格	
8/18	康橋國小	35		0.5	合格	2	合格	<1	合格	
8/18	竹光國民運動中心	大	36	0.3	合格	25	合格	<1	合格	
8/18		小	37	0.4	合格	41	合格	<1	合格	

備註： 游泳場所水質檢驗標準：

日期：109.09.07

1. 酸鹼值(PH)：6.5-8.0

2. 總菌落數：應低於500CFU/mL

3. 大腸桿菌：應低於1CFU/100mL

4. 餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1. 游泳池開放期間救生員要駐場。

2. 相關從業人員每年應接受健康檢查乙次(包括胸部X光檢查)。



## 新竹市衛生局109年度水療池水質檢驗報告（8月份）

日期	名稱	編號		總菌落數		大腸桿菌		備註
8/18	新竹運動中心	S1	SPA水療池	<1	合格	<1	合格	
8/17	國立清華大學 (南大校區)	S2	SPA水療池	4	合格	<1	合格	
8/17		S3	熱水池	<1	合格	<1	合格	
8/17		S4	冰水池	<1	合格	<1	合格	
8/17	梧桐娛樂有限公司	S7	冰水池	3	合格	<1	合格	
8/17		S8	溫水池	<1	合格	<1	合格	
8/17		S9	按摩池	<1	合格	<1	合格	
8/17	私立光復高級中學	S11	按摩池	10	合格	<1	合格	
8/18	新科國民運動中心	S20	SPA水療池	24	合格	<1	合格	
8/18		S21	冷水池	<1	合格	<1	合格	
8/18		S22	熱水池	<1	合格	<1	合格	
8/18		S23	溫水池	<1	合格	<1	合格	
8/17	香港商世界健身事業有限公司新竹中正分公司	S24	熱水池(男)	$3.0 \times 10^2$	合格	<1	合格	
8/17		S25	熱水池(女)	$1.4 \times 10^2$	合格	<1	合格	
8/17	煙波大飯店	S32	SPA水療池	$>5.0 \times 10^2$	不合格	9	不合格	
8/17		S33	熱水池(男)	36	合格	<1	合格	
8/17		S34	冷水池(男)	6	合格	<1	合格	
8/17		S35	熱水池(女)	<1	合格	<1	合格	
8/17		S36	冷水池(女)	6	合格	<1	合格	
8/18	老爺大酒店	S37	熱水池(男)	$>5.0 \times 10^2$	不合格	<1	合格	
8/18		S38	冷水池(男)	9	合格	<1	合格	
8/18		S39	熱水池(女)	24	合格	<1	合格	
8/18		S40	冷水池(女)	3	合格	<1	合格	
8/18	竹光國民運動中心	S49	SPA水療池	17	合格	<1	合格	

備註：游泳場所水質檢驗標準：

日期：109.09.07

1. 酸鹼值(PH)：6.5~8.0

2. 總菌落數：應低於500CFU/mL

3. 大腸桿菌：應低於1CFU/100mL

4. 餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1. 游泳池開放期間救生員要駐場。

2. 相關從業人員每年應接受健康檢查乙次（包括胸部X光檢查）。

## 新竹市衛生局109年度水質複驗報告 (8月份)

日期	名稱	編號		餘氯		總菌落數		大腸桿菌		備註
8/26	新竹運動中心	外	5	1.3	合格	3.9*10 <sup>2</sup>	合格	<1	合格	
8/26	新科國民運動中心	小	28	0.6	合格	6	合格	<1	合格	
8/26	煙波大飯店	小	34	1.3	合格	2	合格	<1	合格	
8/26		S32	SPA水療池	*	*	<1	合格	<1	合格	
8/26	老爺大酒店	S37	熱水池(男)	*	*	<1	合格	<1	合格	

日期：109.09.07

備註： 游泳場所水質檢驗標準：

1.酸鹼值(PH)：6.5~8.0

2.總菌落數：應低於500CFU/mL

3.大腸桿菌：應低於1CFU/100mL

4.餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1.游泳池開放期間救生員要駐場。

2.相關從業人員每年應接受健康檢查乙次（包括胸部X光檢查）。