

新竹市衛生局 109 年度游泳池水質檢驗報告(9月份)

日期	名稱	檢體編號		餘氯		總菌落數		大腸桿菌		備註
9/15	筑燕休閒事業股份有限公司 (伊藤萬-浦雅店)	1		0.8	合格	<1	合格	<1	合格	
9/15	南寮溫水游泳池	大	2	1.3	合格	4.4*10 ²	合格	<1	合格	
		小	3	0.8	合格	10	合格	<1	合格	
9/15	新竹運動中心	內	4	>1.5	不合格	15	合格	<1	合格	
		外	5	>1.5	不合格	49	合格	<1	合格	
9/14	國立新竹高級職業學校	12		1.2	合格	<1	合格	<1	合格	
9/14	國立新竹女子高級中學	13		0.5	合格	13	合格	<1	合格	
9/15	鷹萬游泳學校(竹師融合)	18		0.3	合格	1.4*10 ²	合格	<1	合格	
9/14	國立交通大學(光復校區)	內	19	0.7	合格	62	合格	<1	合格	
		外	20	1.3	合格	87	合格	<1	合格	
	聯園水世界	21								暫停
9/15	國立實驗中學	淺	23	0.8	合格	2	合格	<1	合格	
		深	24	0.6	合格	2	合格	<1	合格	
9/14	國賓大飯店股份有限公司	25		1.3	合格	<1	合格	<1	合格	
9/15	香港商世界健身事業有限公司 巨城分公司	26		0.3	合格	11	合格	<1	合格	
9/15	新科國民運動中心	大	27	1.0	合格	4	合格	<1	合格	
		小	28	0.7	合格	<1	合格	<1	合格	
9/15	老爺大酒店	29		1.3	合格	24	合格	<1	合格	
9/14	新竹福華大飯店	30		0.3	合格	22	合格	<1	合格	
	日月光飯店	大	31							暫停
		小	32							暫停
9/14	煙波大飯店	大	33	1.5	合格	1	合格	<1	合格	
		小	34	1.3	合格	6	合格	<1	合格	

日期：109.10.07

備註：游泳場所水質檢驗標準：

1.酸鹼值(PH)：6.5~8.0

2.總菌落數：應低於500CFU/mL

3.大腸桿菌：應低於1CFU/100mL

4.餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1.游泳池開放期間救生員要駐場。

2.相關從業人員每年應接受健康檢查乙次(包括胸部X光檢查)。

新竹市衛生局109年度水療池水質檢驗報告 (9月份)

日期	名稱	檢體編號		總菌落數		大腸桿菌		備註
9/15	新竹運動中心	S1	SPA水療池	$>5.0 \times 10^2$	不合格	<1	合格	
9/15	南寮溫水游泳池	S6	SPA水療池	2.1×10^2	合格	<1	合格	
9/15	香港商世界健身事業有限公司巨城分公司	S12	熱水池(男)	10	合格	<1	合格	
		S13	冷水池(男)	19	合格	<1	合格	
		S14	熱水池(女)	1	合格	<1	合格	
		S15	冷水池(女)	4	合格	<1	合格	
9/14	國立交通大學(光復校區)	S16	冰水池	4.1×10^2	合格	<1	合格	
		S17	熱水池	1.4×10^2	合格	<1	合格	
		S18	SPA水療池	1.4×10^2	合格	<1	合格	
9/15	新科國民運動中心	S20	SPA水療池	15	合格	<1	合格	
		S21	冷水池	26	合格	<1	合格	
		S22	熱水池	17	合格	<1	合格	
		S23	溫水池	28	合格	<1	合格	
9/14	國賓大飯店股份有限公司	S28	熱水池(男)	<1	合格	<1	合格	
		S29	冰水池(男)	$4.2 \times 10^{24.2 \times 10^2}$	合格	<1	合格	
		S30	熱水池(女)	<1	合格	<1	合格	
		S31	冰水池(女)	<1	合格	<1	合格	
9/14	煙波大飯店	S32	SPA水療池	2	合格	<1	合格	
		S33	熱水池(男)	2	合格	<1	合格	
		S34	冷水池(男)	2	合格	<1	合格	
		S35	熱水池(女)	<1	合格	<1	合格	
		S36	冷水池(女)	<1	合格	<1	合格	
9/15	老爺大酒店	S37	熱水池(男)	<1	合格	<1	合格	
		S38	冷水池(男)	<1	合格	<1	合格	
		S39	熱水池(女)					暫停
		S40	冷水池(女)	<1	合格	<1	合格	
9/14	新竹福華大飯店	S42	SPA水療池	$>5.0 \times 10^{2>5.0 \times 10^2}$	不合格	<1	合格	
		S43	冷水池(女)	$>5.0 \times 10^{2>5.0 \times 10^2}$	不合格	5	不合格	
		S44	熱水池(女)	$>5.0 \times 10^{2>5.0 \times 10^2}$	不合格	1	不合格	
		S45	熱水池(男)	$>5.0 \times 10^{2>5.0 \times 10^2}$	不合格	<1	合格	
		S46	冷水池(男)	$>5.0 \times 10^2$	不合格	<1	合格	
9/15	擘順麗緻文旅	S47	SPA男	$>5.0 \times 10^2$	不合格	1	不合格	
		S48	SPA女	$>5.0 \times 10^2$	不合格	<1	合格	

備註：游泳場所水質檢驗標準：

1.酸鹼值(PH)：6.5~8.0

2.總菌落數：應低於500CFU/mL

3.大腸桿菌：應低於1CFU/100mL

4.餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1.游泳池開放期間救生員要駐場。

2.相關從業人員每年應接受健康檢查乙次（包括胸部X光檢查）。

新竹市衛生局109年度水質複驗報告（9月份）

日期	名稱	檢體編號		餘氯		總菌落數		大腸桿菌		備註
		內	外	1.5	合格	*	*	*	*	
9/21	新竹運動中心	內	4	1.5	合格	*	*	*	*	
		外	5	1.3	合格	*	*	*	*	
		S1	SPA水療池	*	*	<1	合格	<1	合格	
9/21	新竹福華大飯店	S42	SPA水療池	*	*	<1	合格	<1	合格	
		S43	冷水池(女)	*	*	<1	合格	<1	合格	
		S44	熱水池(女)	*	*	<1	合格	<1	合格	
		S45	熱水池(男)	*	*	<1	合格	<1	合格	
		S46	冷水池(男)	*	*	<1	合格	<1	合格	
9/21	暉順麗緻文旅	S47	SPA男	*	*	5	合格	<1	合格	
		S48	SPA女	*	*	2	合格	<1	合格	

備註：游泳場所水質檢驗標準：

日期：109.10.07

1.酸鹼值(PH)：6.5-8.0

2.總菌落數：應低於500CFU/mL

3.大腸桿菌：應低於1CFU/100mL

4.餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1.游泳池開放期間救生員要駐場。

2.相關從業人員每年應接受健康檢查乙次（包括胸部X光檢查）。