

新竹市衛生局 109 年度游泳池水質檢驗報告(11月份)

日期	名稱	檢體編號		餘氯		總菌落數		大腸桿菌		備註
11/3	筑燕休閒事業股份有限公司 (伊藤萬-浦雅店)	1		0.4	合格	1.2*10 ²	合格	<1	合格	
11/3	南寮溫水游泳池	大	2	1.0	合格	4	合格	<1	合格	
		小	3	0.6	合格	6	合格	<1	合格	
11/3	新竹運動中心	內	4	0.3	合格	20	合格	<1	合格	
		外	5							暫停
11/3	國立清華大學(南大校區)	大	7	1.0	合格	<1	合格	<1	合格	
		兒童	8	1.5	合格	10	合格	<1	合格	
		訓練	9	0.3	合格	>5.0*10 ²	不合格	<1	合格	
11/4	國立新竹高級職業學校	12		1.5	合格	<1	合格	<1	合格	
11/4	國立新竹女子高級中學	13		0.4	合格	6	合格	<1	合格	
11/4	鷹萬游泳學校(竹師融合)	18		1.0	合格	2	合格	<1	合格	
11/4	國立交通大學(光復校區)	內	19	0.6	合格	<1	合格	<1	合格	
		外	20	1.5	合格	3	合格	<1	合格	
	聯園水世界	21								暫停
11/4	國立實驗中學	淺	23	0.5	合格	12	合格	<1	合格	
		深	24	0.4	合格	14	合格	<1	合格	
11/4	國賓大飯店股份有限公司	25		1.3	合格	1	合格	<1	合格	
11/4	香港商世界健身事業有限公司 巨城分公司	26		0.8	合格	14	合格	<1	合格	
	新科國民運動中心	大	27							暫停
		小	28							暫停
	日月光飯店	大	31							暫停
		小	32							暫停
11/3	煙波大飯店	大	33	1.5	合格	9	合格	<1	合格	
		小	34	1.3	合格	61	合格	<1	合格	

日期：109.11.12

備註：游泳場所水質檢驗標準：

1.酸鹼值(PH)：6.5~8.0

2.總菌落數：應低於500CFU/mL

3.大腸桿菌：應低於1CFU/100mL

4.餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1. 游泳池開放期間救生員要駐場。

2. 相關從業人員每年應接受健康檢查乙次（包括胸部X光檢查）。

新竹市衛生局109年度水療池水質檢驗報告 (11月份)

日期	名稱	檢體編號		總菌落數		大腸桿菌		備註
11/3	新竹運動中心	S1	SPA水療池	65	合格	<1	合格	
11/3	國立清華大學 (南大校區)	S2	SPA水療池	1	合格	<1	合格	
		S3	熱水池	<1	合格	<1	合格	
		S4	冰水池	<1	合格	<1	合格	
11/3	南寮溫水游泳池	S6	SPA水療池	10	合格	<1	合格	
11/3	梧桐娛樂有限公司	S7	冰水池	2.7×10^2	合格	<1	合格	
		S8	溫水池	$>5.0 \times 10^2$	不合格	<1	合格	
		S9	按摩池	$>5.0 \times 10^2$	不合格	<1	合格	
11/4	香港商世界健身事業有限公司 巨城分公司	S12	熱水池(男)					暫停
		S13	冷水池(男)					暫停
		S14	熱水池(女)					暫停
		S15	冷水池(女)					暫停
11/4	國立交通大學(光復校區)	S16	冰水池	<1	合格	<1	合格	
		S17	熱水池	<1	合格	<1	合格	
		S18	SPA水療池	1	合格	<1	合格	
	新科國民運動中心	S20	SPA水療池					暫停
		S21	冷水池					暫停
		S22	熱水池					暫停
		S23	溫水池					暫停
11/4	國賓大飯店股份有限公司	S28	熱水池(男)	<1	合格	<1	合格	
		S29	冰水池(男)	$1.8 \times 10^{21.8 \times 10^2}$	合格	<1	合格	
		S30	熱水池(女)	<1	合格	<1	合格	
		S31	冰水池(女)	<1	合格	<1	合格	
11/3	煙波大飯店	S32	SPA水療池	<1	合格	<1	合格	
		S33	熱水池(男)	<1	合格	<1	合格	
		S34	冷水池(男)	14	合格	<1	合格	
		S35	熱水池(女)	<1	合格	<1	合格	
		S36	冷水池(女)	<1	合格	<1	合格	

日期：109.11.12

注：備註 游泳場所水質檢驗標準：游泳場所
水質檢驗標準：

1.酸鹼值(PH)：6.5~8.0

2.總菌落數：應低於500CFU/mL

3.大腸桿菌：應低於1CFU/100mL

4.餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1.游泳池開放期間救生員要駐場。

2. 相關從業人員每年應接受健康檢查乙次（包括胸部X光檢查）。

新竹市衛生局109年度水質複驗報告 (11月份)

日期	名稱	檢體編號		餘氯		總菌落數		大腸桿菌		備註
11/10	國立清華大學 (南大校區)	訓練池	9	1.5	合格	6	合格	<1	合格	
11/10	梧桐娛樂有限公司	S8	溫水池	*	*	<1	合格	<1	合格	
		S9	按摩池	*	*	9	合格	<1	合格	

備註： 游泳場所水質檢驗標準：

日期：109.11.12

1.酸鹼值(PH)：6.5~8.0

2.總菌落數：應低於500CFU/mL

3.大腸桿菌：應低於1CFU/100mL

4.餘氯：採用加氯方法消毒者，水質酸鹼值保持在6.5至8.0，自由有效餘氯量保持在百萬分之0.3至百萬分之1.5

注意事項：

1.游泳池開放期間救生員要駐場。

2.相關從業人員每年應接受健康檢查乙次（包括胸部X光檢查）。